



【伊豆市】天城小学校区 (H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、天城小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



No.54
路線名 (主) 伊東西伊豆線
<危険の状況>
道路幅員狭小。歩車道の区分がないため、危険性が高い
<対策内容>
【県道路管理者】道路拡幅

©OpenStreetMap contributors

【伊豆市】天城小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、天城小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.55

路線名 : (国) 136号

<危険の状況>

- ・看板により歩道が狭くなっており、車道が近接していることから危険性が高い。

<対策内容>

【県道路管理者】看板撤去



No.55

路線名 : (国) 136号

<危険の状況>

- ・歩道が狭く、段差があり、車道が近接していることから危険性が高い。

<対策内容>

【県道路管理者】歩道再整備。

©OpenStreetMap contributors

【伊豆市】天城小学校区 (H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、天城小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図

— : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所

No.56
路線名：(市) 大平柿木本柿木線
<危険の状況>
・道路幅員狭小、視距不良、歩道未整備により危険性が高い。
<対策内容>
【市道路管理者】ドットライン設置。
歩道整備。



【伊豆市】修善寺小学校区 (H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、修善寺小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所



No.57
路線名：(主) 修善寺戸田線
<危険の状況>
・歩道幅員狭小、段差ありのため危険性が高い。
<対策内容>
【県道路管理者】歩道整備


No.58
路線名：(市) 越路嵐山線
<危険の状況>
・道路幅員狭小、一方通行化により交通量増、速度超過車両有により、危険性が高い。
<対策内容>
【市道路管理者】歩道整備



【伊豆市】中伊豆小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、中伊豆小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.60

路線名：(主)伊東修善寺線

<危険の状況>

・車の出入りの多い交差点のため危険性が高い。

<対策内容>

【県道路管理者】交差点部カラー舗装



No.61

路線名：(主)伊東修善寺線

<危険の状況>

・ガードレールがない、速度超過車有のため、危険性が高い。

<対策内容>

【県道路管理者】区画線引き直し
ドットライン設置



No.59

路線名：(主)伊東修善寺線

<危険の状況>

・車の出入りの多い交差点のため危険性が高い。

<対策内容>

【交安委員会】横断歩道引き直し

中伊豆小




【伊豆市】修善寺東小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、修善寺東小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.62

路線名：(市)小川遠藤橋線

<危険の状況>

- ・道路幅員狭小、明確に歩車道が区分されていないため、危険性が高い。

<対策内容>

【市道路管理者】グリーンベルト設置

©OpenStreetMap contributors

【伊豆市】修善寺南小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、修善寺南小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.65

路線名：(市) 駅前本町線

<危険の状況>

・明確に歩車道が区分されておらず危険性が高い。

<対策内容>

【市道路管理者】区画線設置
駅前柏久保線に歩道整備

No.64

路線名：(市) 駅前柏久保線

<危険の状況>

・横断歩道のたまりがなく危険性が高い。

<対策内容>

【市道路管理者】区画線の引き直し、カラー舗装
交差点改良

No.66

路線名：(市) 駅前線

<危険の状況>

・道路幅員狭小、歩道未整備、通過交通が多く危険性が高い。

<対策内容>

【市道路管理者】駅前柏久保線に歩道整備

No.63

路線名：(市) 駅前柏久保線

<危険の状況>

・速度超過車両があり危険性が高い

<対策内容>

【市道路管理者】ドットライン設置

修善寺南小

市立修善寺中学校

鮎見様

柏久保ハイツメソド教会


©OpenStreetMap contributors



【伊豆市】土肥小学校区(H29要対策箇所)


【対策検討メンバー】伊豆市教育委員会、土肥小学校、沼津土木事務所、伊豆市建設課、伊豆市防災安全課、大仁警察署

学校区域図




【伊豆の国市】葦山小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、葦山小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課




【伊豆の国市】葦山南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、葦山南小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課




【伊豆の国市】長岡北小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、長岡北小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課



【伊豆の国市】大仁北小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、大仁北小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課



No.77


路線名: 市道大3056号線、市道大3254号線

〈危険の状況〉

校門があり見通しが悪く、児童が飛び出す危険性がある。

〈対策内容〉


- ・【学校】 児童に対し交通安全指導を実施する。
- ・【市道路管理者】 カラー舗装による注意喚起、外側線引き直しによる歩道確保



【伊豆の国市】大仁小学校区(H29要対策箇所①)


【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、大仁小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



【伊豆の国市】大仁小学校区(H29要対策箇所②)

【対策検討メンバー】伊豆の国市教育委員会、大仁小学校、沼津土木事務所工事2課・企画検査課、大仁警察署、伊豆の国市役所建設課・地域づくり課



【富士市】青葉台小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士市教育委員会、青葉台小学校、富士市道路維持課、富士市一色町内会長、青葉台一丁目町内会長、富士警察署、富士土木



【富士宮市】貴船小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、貴船小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】芝富小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、芝富小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】東小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、東小学校、富士土木事務所富士宮分庁舎、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】西小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、西小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】西小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、西小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】富士見小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、富士見小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署




【富士宮市】富士根北小学校栗倉分校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、富士根北小学校栗倉分校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】大富士小・中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、大富士小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



No.91
路線名:市道万野原新田8号線
〈危険の状況〉
・横断歩道の歩行者溜りが車道と分離されておらず危険である。
〈対策内容〉
・【市道路管理者】車線分離標(ポストコーン)の設置。

No.90
路線名:市道上蒲沢万野線・宮原万野線(交差点部)
〈危険の状況〉
・停止線や速度標示が消えかかっており、ドライバーの安全運転意識が薄れてしまう。
〈対策内容〉
・【市道路管理者】車線分離標(ポストコーン)の設置。



©OpenStreetMap contributors

Image map: be:subit

【富士宮市】黒田小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、黒田小学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】富士宮第三中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、第三中学校、富士土木事務所、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】富士根北中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、根北中学校、富士土木事務所、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】富士根北中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、根北中学校、富士土木事務所、富士宮市交通対策室、富士宮警察署



【富士宮市】北山中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、北山中学校、富士宮市道路課、富士宮市交通対策室、富士宮警察署

