

# 【焼津市】焼津東小学校区(H29要対策箇所)


【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

## 学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

No.102  
路線名：主要地方道焼津藤枝線  
<危険の状況>  
・地下道内が暗く、子どもたちは「怖い」と感じている。  
<対策内容>  
・【県道路管理者】適切な維持管理の実施を継続する。

No.101  
路線名：市道西早川線  
<危険の状況>  
・歩道(グリーンベルト)が狭く、登下校時に道路にはみ出してしまうため危険。  
<対策内容>  
・【学校】児童への通行注意指導を実施する。



焼津東小

©OpenStreetMap contributors

# 【焼津市】焼津西小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

No.103  
路線名：主要地方道焼津藤枝線  
<危険の状況>  
・登校時、右折車両を避けて西進する車両と対面する児童とが接触する危険がある。  
<対策内容>  
・【警察】自転車横断帯廃止、横断歩道引き直しを検討する。  
・【県道路管理者】歩車道ブロック設置を実施する。




©OpenStreetMap contributors

市立焼津西小学校  
焼津西小

# 【焼津市】焼津南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

## 学校区域図





# 【焼津市】豊田小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.107

路線名：未認定道路

<危険の状況>

・水路に蓋がないため、水量が多いと落ちた時に流されてしまう危険がある。

<対策内容>

・【学校】児童への通行注意指導を実施する。

豊田小

©OpenStreetMap contributors



# 【焼津市】小川小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課


## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.108  
路線名：市道東小学校小川線  
<危険の状況>  
・一方通行となっているが道路幅が狭く、児童と車両が接触することもある。グリーンベルトの設置をお願いしたい。  
<対策内容>  
・【市道路管理者】グリーンベルト設置をする。

No.109  
路線名：市道小川五丁新開線  
<危険の状況>  
・通行車両が多く、児童が危険である。  
<対策内容>  
・【市道路管理者】グリーンベルト設置をする。



# 【焼津市】東益津小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.110  
路線名：市道東益津学校脇線  
＜危険の状況＞  
・トンネル出口のため車が見づらい。雨天時は、水がたまり滑りやすい。  
＜対策内容＞  
・【警察】一時停止線の引き直しをする。  
・【市道路管理者】「十字マーク」「止まれ」引き直しをする。  
・【学校】児童への通行注意指導を実施する。

No.111  
路線名：市道中里坂本村下線  
＜危険の状況＞  
・交差点形状が複雑であるため登校時の歩行者と車両が接触する危険性がある。  
＜対策内容＞  
・【警察】一時停止線の引き直しをする。  
・【市道路管理者】「止まれ」「強調表示」引き直しをする。  
・【学校】児童への通行注意指導を実施する。



東益津小

©OpenStreetMap contributors

# 【焼津市】大富小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

大富小

No.112

路線名：市道本中根不動北上請所線×市道中根新田橋線  
<危険の状況>

- ・グリーンベルトの反対側に横断歩道があるため、横断歩道のない車道を横切り、横断歩道を渡り、又横断歩道のない車道を横切ってグリーンベルトに戻って歩行することになり大変危険である。

<対策内容>

- ・【学校】児童への通行注意指導を実施する。

No.113

路線名：市道中新田本中根縦断線×析山川下河原橋線  
<危険の状況>

- ・通勤時に抜け道として通過する車両が多い。交差点を認識できるように交差点のカラー舗装をお願いしたい。

<対策内容>

- ・【警察】一時停止線の引き直しをする。
- ・【市道路管理者】カラー舗装の設置、「十字マーク」の引き直しをする。

©OpenStreetMap contributors



# 【焼津市】黒石小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

黒石小

市立黒石小学校

No.114

路線名：占用道路

<危険の状況>

・通学路の一部が舗装されているが、舗装が一部破損しているため危険である。

<対策内容>

・【市道路管理者】舗装修繕をする。

No.115

路線名：市道三右衛門宮西線×市道小川大住線

<危険の状況>

・朝の通勤時に車両が多く通過するが、道路が狭い。通学児童も多いためグリーンベルトの設置して欲しい。

<対策内容>


・【市道路管理者】グリーンベルト設置をする。  
・【学校】児童への通行注意指導を実施する。

©OpenStreetMap contributors

# 【焼津市】大井川東小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第2課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

学校区域図



# 【藤枝市】西益津小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、西益津小学校、藤枝市道路課、益津下町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



西益津小

西益津中

No.117

路線名：市道1地区56号線

<危険の状況>

・道幅が狭く、路側帯もなく危険。

<対策内容>

・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。

・【市道路管理者】外側線の設置(片側)。

©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】西益津小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、西益津小学校、藤枝市道路課、郡2町内会長、藤枝警察署

学校区域図

全画面



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.118

路線名 : 市道1地区93号線  
市道1地区117号線

<危険の状況>

・細い道であり交通量も多く、一時停止を守らないため危険。

<対策内容>

- ・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。
- ・【市道路管理者】交差点カラー舗装(強調)、止まれ、十字、停止線の塗り直し。
- ・【警察】取締の強化。



©OpenStreetMap contributors

30

# 【藤枝市】葉梨小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、葉梨小学校、藤枝市道路課、横見町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



藤枝警察署下之郷駐在所

葉梨小

No.119  
路線名：市道6地区365号線  
<危険の状況>  
・路側帯が狭く、車の往来により危険。  
<対策内容>  
・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。  
・【市道路管理者】外側線の塗り直し、グリーンベルトの設置（両側）。



©OpenStreetMap contributors

copyright)

# 【藤枝市】葉梨小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、葉梨小学校、藤枝市道路課、上藪田町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.120  
路線名：市道6地区350号線  
市道6地区354号線  
<危険の状況>  
・交差点に一時停止の規制もなく危険。  
<対策内容>  
・交差点カラー舗装（強調）。

©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】大洲小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、大洲小学校、藤枝市道路課、善左衛門下町内会長、藤枝警察署

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.121

路線名：市道3地区219号線  
市道3地区253号線

<危険の状況>

- ・車両が南から北に向かい、交差点を停止しないため危険。

<対策内容>

- ・外側線の塗り直し、ドットライン、路面表示を設置。

©OpenStreetMap contributors

# 【藤枝市】大洲小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、大洲小学校、藤枝市道路課、大東町西町内会長、藤枝警察署

学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.122  
路線名 : 市道3地区162号線  
<危険の状況>  
・車が児童から見えにくく危険。  
<対策内容>  
・止まれ、外側線の塗り直し、強調標示。

©OpenStreetMap contributors

# 【藤枝市】大洲小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、大洲小学校、藤枝市道路課、弥左衛門・大東町北町内会長、藤枝警察署

## 学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



橋山川代官島橋公園

No.123  
路線名：市道高洲大東町線  
市道3地区174号線  
市道3地区177号線

<危険の状況>  
・交通量が多く児童が危険。

<対策内容>  
・交差点カラー舗装、路面表示の設置、交差点鉾の交換。

大洲小

市立大洲中学校  
大洲中 学校

©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】高洲南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、藤枝市道路課、兵太夫中町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.124

路線名 : 市道小川島田幹線  
市道3地区14号線

<危険の状況>

・車両の交通量が多く、見通しも悪く危険。

<対策内容>

・横断歩道の強調標示、止まれの塗り直し、強調標示。



# 【藤枝市】高洲南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、藤枝市道路課、兵太夫南町内会長、藤枝警察署

学校区域図



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

No.125  
路線名：市道3地区102号線  
市道3地区360号線  
<危険の状況>  
・車両からの見通しが悪く危険。  
<対策内容>  
・カーブミラー、止まれの設置。

高洲南幼稚園

高洲南小

兵南ふれあい広場





# 【藤枝市】高洲南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、藤枝市道路課、兵太夫上第1町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.126

路線名 : 市道3地区27号線  
市道3地区71号線

<危険の状況>

・交差する道路の幅員が同じでどちら優先かわからなく危険。

<対策内容>

・クロスマークを修正、外側線、グリーンベルトの設置。



©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】青島北小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島北小学校、藤枝市道路課、南新屋町内会長、藤枝警察署

学校区域図

青島北小

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.127

路線名 : 市道4地区44号線

<危険の状況>

・カーブが多く車両から児童が見えにくく危険。

<対策内容>

・外側線、減速マーク、カラー舗装の塗り直し、横断歩道の強調、グリーンベルト設置。



©OpenStreetMap contributors

地図名 : みんなのハザードマップ


OpenStreetMap contributors(<http://www.openstreetmap.org/copyright>)

# 【藤枝市】岡部小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、岡部小学校、藤枝市道路課、内二第一町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.128  
路線名：市道内谷信濃田新町線  
<危険の状況>  
・車の通りが激しく、児童が横断するのが危険。  
<対策内容>  
・横断歩道の強調標示。



©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】青島中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島小学校、青島中学校、藤枝市道路課、青南町下町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.129  
路線名：市道4地区231号線  
市道4地区265号線  
市道4地区279号線  
＜危険の状況＞  
・交差点の形状が複雑であり危険。  
＜対策内容＞  
ゼブラ、ポストコーン、止まれの設置。

©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】青島中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島小学校、青島中学校、藤枝市道路課、青葉町南・瀬戸町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所




No.130  
路線名：市道内瀬戸大西町線  
市道4地区170号線  
＜危険の状況＞  
・交差点の形状が悪く危険。  
＜対策内容＞  
・止まれ、外側線、減速表示の塗り直し、止まれの設置。

©OpenStreetMap contributors

# 【藤枝市】葉梨中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、葉梨小学校、葉梨中学校、藤枝市道路課、中田町内会長、藤枝警察署

## 学校区域図



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.131  
路線名：市道横見中ノ合線  
<危険の状況>  
・ 交通量も多く、工事の迂回路になっているため危険。  
<対策内容>  
・ 止まれの設置と強調標示。グリーンベルトの設置。



©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】岡部中学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、葉梨小学校、葉梨中学校、藤枝市道路課、内二第三町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

岡部中

岡部小




No.132  
路線名：市道内谷小川4号線  
<危険の状況>  
・車両からの見通しが悪く危険。  
<対策内容>  
・カーブミラーの設置。



# 【藤枝市】大洲小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、大洲小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、弥左衛門町内会長、藤枝警察署

## 学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.133

路線名：県道島田大井川線

<危険の状況>

・見通しが悪く、通学児童が危険。

<対策内容>

・交差点カラー舗装、路面表示。

大洲幼稚園

大洲小

市立大洲小学校

©OpenStreetMap contributors




# 【藤枝市】高洲南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、兵太夫中町内会長、藤枝警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.134

路線名：県道高洲和田線

<危険の状況>

- ・幅員が狭いため右折車両をよける車が、幅寄せをしてくるため児童が危険。

<対策内容>

- ・右折帯設置による交差点改良、歩道空間整備。

©OpenStreetMap contributors

# 【藤枝市】瀬戸谷小学校区(H29要対策箇所)


【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、瀬戸谷小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、本郷町内会長、藤枝警察署

## 学校区域図



— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.135  
路線名：県道藤枝黒俣線  
<危険の状況>  
・車両の通りが激しく、児童が道路を横断するに危険。  
<対策内容>  
・交差点カラー舗装、路面表示。

©OpenStreetMap contributors




# 【藤枝市】広幡小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、広幡小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、鬼島町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.136  
路線名：県道藤枝静岡線  
<危険の状況>  
・道幅が狭く見通しが悪く危険。  
<対策内容>  
・横断歩道の強調、グリーンベルト設置。

©OpenStreetMap contributors

# 【藤枝市】藤枝小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、藤枝小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、上伝馬町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.137  
路線名：県道藤枝黒俣線  
＜危険の状況＞  
・歩道を自転車が行き交っていて危険。  
＜対策内容＞  
・自転車通行空間の整備。

©OpenStreetMap contributors




# 【藤枝市】青島小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島小学校、静岡県島田土木事務所、藤枝市道路課、三軒家・光洋台・瀬戸町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.138  
路線名：県道島田岡部線  
＜危険の状況＞  
・歩道を自転車が行き交っていて危険。  
＜対策内容＞  
・自転車通行空間の整備。

©OpenStreetMap contributors



# 【藤枝市】高洲南小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、藤枝市道路課、兵太南町内会長、藤枝警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.139  
路線名：市道前島善左衛門線  
<危険の状況>  
・歩道が整備途切れていて危険。  
<対策内容>  
歩道空間整備。

©OpenStreetMap contributors

# 【牧之原市】川崎小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原市建設管理課、牧之原市防災課、牧之原警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



- No.140  
路線名：市道勝間田静波線  
<危険の状況>  
・歩行空間が確保されておらず、危険性が高い。  
<対策内容>  
・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。  
・【市道路管理者】グリーンベルトを設置する。


©OpenStreetMap contributors



# 【掛川市】曾我小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、曾我小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図






# 【掛川市】第二小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、第二小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

No.142  
路線名：市道殊勝寺線  
＜危険の状況＞  
・過年度に歩行空間を示すグリーンベルトを設置したが、車両の交通量が多く道路幅員が狭いため危険  
＜対策内容＞  
・道路拡幅改良による歩行空間の確保





# 【掛川市】第二小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、第二小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.143  
路線名：県道掛川袋井線  
<危険の状況>  
・側溝蓋の段差や隙間につまづき危険  
<対策内容>  
・側溝蓋の取替  
・側溝蓋の隙間解消



# 【掛川市】日坂小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、日坂小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

No.145  
路線名：市道日坂本通り線  
<危険の状況>  
・歩道がなく、車道も狭いため大型車両の通行時  
が危険  
<対策内容>  
・歩道空間の確保、グリーンベルトの設置  
・一時停止線の塗り直し



No.144  
路線名：市道日坂東山線  
<危険の状況>  
・歩道空間が狭く、水路の一部に蓋がないため通  
学に危険  
<対策内容>  
・歩道空間の確保、グリーンベルトの設置

日坂小  
市立日坂小学校

日坂地域生涯学習センター



# 【掛川市】西山口小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、西山口小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

西山口小

No.146

路線名：市道仁藤町山口橋線

<危険の状況>

- ・過年度に歩行空間を示すグリーンベルトを設置したが、橋梁部分の幅員が狭いため歩行空間が確保できないため危険

<対策内容>

- ・山口橋側道橋を含む道路改良により歩行空間を確保



# 【掛川市】城北小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、城北小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図





# 【掛川市】城北小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、城北小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.148

路線名：市道水垂1号線

<危険の状況>

- ・道路がカーブし南北からの車両の確認が困難で危険
- ・横断歩道の前後に待避所がなく危険

<対策内容>

- ・横断歩道待避所の設置
- ・横断歩道の角度修正を検討

市立城北小学校

城北小





# 【掛川市】西郷小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、西郷小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署



# 【掛川市】桜木小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、桜木小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図





# 【掛川市】桜木小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、桜木小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署


学校区域図



# 【掛川市】土方小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、土方小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図





# 【掛川市】土方小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、土方小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署



— : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所



No.154  
路線名：市道嶺向東大谷線  
＜危険の状況＞  
・工業団地の入口付近であり、大型車の通行があるが、歩行空間が狭く危険  
＜対策内容＞  
・天神橋の拡幅を含む歩行空間の確保

No.153  
路線名：市道椿藪線  
＜危険の状況＞  
・抜け道として利用する車両が多く、三叉路付近は見通しも悪く危険  
＜対策内容＞  
・グリーンベルトの設置を検討



# 【掛川市】佐東小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、佐東小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署


学校区域図

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

至 佐東小



No.155  
路線名：県道中方千浜線  
<危険の状況>  
・歩行空間が整備されておらず危険  
<対策内容>  
・歩道の新設






# 【掛川市】佐東小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、佐東小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



No.156

路線名：市道土方平田線

<危険の状況>

- ・ 下り坂でスピードが出やすい比較的車幅の広い1車線道路であるが、横断歩道もなく見通しも悪いため危険

<対策内容>

- ・ 区画線等の引き直し
- ・ 横断歩道の設置の検討

©OpenStreetMap contributors

# 【掛川市】佐東小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、佐東小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図





# 【掛川市】中小学区 (H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、中小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図



# 【掛川市】大坂小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、大坂小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図






# 【掛川市】千浜小学校区 (H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、千浜小学校、袋井土木事務所、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図

— : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



No.160  
路線名：市道千浜西幹線  
<危険の状況>  
・南北の通行量が多く、「止まれ」標識もないため、道路横断が危険  
<対策内容>  
・横断歩道設置の検討



# 【掛川市】大淵小学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、大淵小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

No.161

路線名：県道掛川大東大須賀線

<危険の状況>

・歩行空間が確保されておらず危険

<対策内容>

・歩道の新設

神谷工業

49

至 大淵小

©OpenStreetMap contributors




# 【掛川市】横須賀小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、横須賀小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.162

路線名：市道横須賀9号線T横須賀西大淵19号線

<危険の状況>

- ・カーブミラーと横断歩道があるT字路であるが宅地の囲いのため、見通しが悪く危険

<対策内容>

- ・横断歩道、停止線の書き直しの検討(インターロッキング)



©OpenStreetMap contributors

# 【掛川市】横須賀小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】掛川市教育委員会、横須賀小学校、掛川市土木課、掛川市危機管理課、掛川市維持管理課、掛川警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

横須賀小

No.163

路線名：市道沖之須西大淵1号線  
(西大淵20号線)

<危険の状況>

・車両の通行量が多く、歩行空間がないため危険

<対策内容>

・グリーンベルト、区画線の位置変更

・現道の拡幅は困難であるため、並行する西大淵20号線に歩行空間を確保する。



©OpenStreetMap contributors



# 【御前崎市】第一小学校及び浜岡中学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】第一小学校、浜岡中学校、菊川警察署、御前崎市(学校教育課・教育総務課・危機管理課・建設課)





# 【御前崎市】第一小学校及び浜岡中学校区（H29要対策箇所）

【対策検討メンバー】第一小学校、浜岡中学校、菊川警察署、御前崎市(学校教育課・教育総務課・危機管理課・建設課)





# 【湖西市】鷺津小学校区(H29要対策箇所)

【対策検討メンバー】湖西市教育委員会、鷺津小学校、湖西市土木管理課、湖西市危機管理課、湖西警察署

学校区域図

