


監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年5月30日	
2 監視員	[Redacted]	
3 業者氏名	[Redacted]	
4 所在地	熱海市伊豆山、[Redacted]	日金町がれき置き場
5 立会者	なし	
6 現場の状況	<p>豪雨による影響を調査するため [Redacted] (伊豆山、 [Redacted] 解現場、日金町がれき置き場) に立入調査を行った。</p> <p>伊豆山赤井谷の一部に崩落が見られた。他の箇所については変化なし。</p> <div style="text-align: center;">  <div data-bbox="804 719 1273 844" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>下部に崩落したと思われる箇所が見受けられた。</p> </div> </div>	

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所				
	下水処理施設			その他処理施設	
	埋立地を有する事業所				
その他			○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
特管物			許可対象外 中間処理施設		