

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 29 年 1 月 12 日 (木)
2 監 視 員	[REDACTED]
3 業 者 氏 名	[REDACTED]
4 業 者 住 所	熱海市伊豆山 C 工区
5 立 会 者	なし

6 概要

現場の様子を確認するため、立入検査を実施したが、大きな変化はなかった。

土地所有者への指導を行うため、[REDACTED] を訪問した。

<検査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子は確認できなかった）。
- ・ 現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
- ・ 現場は無人であったが、赤井谷現場の門は開いていた。

<現場状況>



<土地所有者への指導等>

- ・ 土地所有者の [] と接触するため、[] を訪問したが、[] は不在であった。
- ・ [] と面会する際の窓口となっていた、[] に会おうとしたが、すでに退職しており [] とも会うことができなかった。
- ・ [] の後任として、[] を紹介してもらい、[] から直接話を聞くことができた。
- ・ 今後、「[] との面会依頼」や「伊豆山の状況確認」を行う際は、[] に連絡すればよいとのことであった。
- ・ [] の主な発言は以下のとおりであった。

[] []

- ・ [] は、毎週ではないが金曜日に伊豆山に来ることがある。
- ・ 伊豆山の現場の上段に産業廃棄物が埋まっている。
- ・ 法面の崩壊等がないか定期的に確認している。
- ・ 産業廃棄物の撤去については、自分からも [] に伝えておくが、直接、[] に話してもらった方がいいと思う。
- ・ [] の予定が分かったら連絡する。

<今後の対応>

- ・ [] と面会し、廃棄物の撤去を指導する。
- ・ 定期的に現場を確認する。

◎ 区 分

排出事業所			その他	<input type="radio"/>
-------	--	--	-----	-----------------------