

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年3月2日		
2 監視員			
3 業者氏名			
4 所在地	熱海市赤井谷他(残土置場、瓦礫置場、造成D工区、[REDACTED]解体現場、日金)		
5 立会者	熱海市職員(収去のみ)		
6 現地の状況	<p>[REDACTED]の赤井谷残土置場から下流約300mの地点で、河川水(逢初川)の収去を行った。</p>  		
<p>・赤井谷残土置場、瓦礫等の野積箇所、造成D工区、[REDACTED]解体現場、日金造成地に立入検査を行ったが、特段の変化は認められなかった。</p> <p>・[REDACTED]解体現場付近への監視カメラの設置について、当該地の住民(熱海市職員)の協力が得られる見込みである旨、熱海市より連絡があった。</p>			

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
	その他			ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立	
	下水処理施設			その他	
	埋立地を有する事業所			その他処理施設	
	その他		○		
	産廃処理業者	収集運搬	特管物以外	◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	

<伊豆山造成D工区>
奥側の山
(廃棄物混ざりの残土)



中間



手前



<瓦礫等の野積箇所>

