


室長	専門監	主幹	室員
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

平成 21 年 12 月 24 日

廃棄物リサイクル室長 殿




次のとおりパトロール等を実施したので報告する。

実施種別	通常パトロール
実施日	平成 21 年 12 月 22 日 (火)
実施時間	午前 10 時 00 分～午後 4 時 50 分
実施地域	県中東部
実施者	[REDACTED]
状況	<p>1. 不適正処理現場等現地調査</p> <p>(1) [REDACTED] 日金町現場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回確認時と変化なし ・トランクが保管されているコンテナ内から油が流出している ・造成地説明看板を撮影 <p>(2) [REDACTED] 伊豆山現場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地へ向かつ道路途中が封鎖されている ・廃棄物保管現場入口に侵入防止策がとられている ・西側の山に地滑りの跡がある ・新たな廃棄物が搬入されている <p>(3) 不法投棄情報による現場 (熱海市泉地先)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地主立会いの下、熱海警察署生活安全課員と共に現地調査 ・資材小屋があり屋内には土木工事機材が保管されている ・[REDACTED] の記名入りヘルメットを確認 ・ハイフなるものは上水道管等で、[REDACTED] 名のほか、熱海市水道部の記名も認められる ・山積みの廃棄物は種類ごと保管されているように見受けられる ・時期不明 (古いものと推察) の野外焼却跡を確認。 (小型焼却炉での焼却) ・現場の状況から不法投棄ではなく資材置場と推察される <p>2. [REDACTED] パトロール中、[REDACTED] に立寄り、前記不法投棄情報現場の [REDACTED]。</p> <p>3. [REDACTED]</p>

H21.12.22撮影


日金町現場




トランスの入ったコンテナ



油の流出状況




付近設置の看板




造成工事等許可標識の状況

H21.12.22撮影

伊豆山現場



現場へ向かう道路の封鎖状況



出入口進入防止措置の状況



廃棄物保管状況




新たに搬入された物件(出窓?)



アスコンがら






現場西側地滑りの状況



現場南側の造成状況



付近設置の看板