

H30年度[第30-Z1501] 西部特別支援学校跡施設解体工事



安全への取り組み


株式会社 覚堂



工事概用

- 工事場所：浜松市北区根洗町130 地内
- 工期：H30.6.26～H31.1.25
- 工事内容：以下の構造物の解体
北校舎（RC造2階 1,417m²）、中校舎（RC造2階 2,097m²）
南校舎（RC造2階 1,054m²）、東校舎（RC造2階 215m²）
高等部校舎（RC造2階 1,099m²）、体育館（S造1階 547m²）
その他（プール、植栽、外構等）

平成30年度 西部特別支援学校跡施設解体工事 全体配置図



安全への取り組み

- 1.安全作業への取り組み
- 2.熱中症対策への取り組み
- 3.衛生管理への取り組み
- 4.その他の取り組み

1.安全作業への取り組み



安全第一

1.安全作業への取り組み

1-1 脚立からの転倒防止

立馬を使用！！



対策として・・・




1.安全作業への取り組み

1-2 小型重機操縦者と飛来物の激突の防止




対策として・・・




ガードを装着

1.安全作業への取り組み

1-3 大型重機と作業員の挟まれ防止



対策として・・・



バックモニターを装着




1.安全作業への取り組み

1-4 マグネット配置図による作業説明



※イメージ図





1.安全作業への取り組み

1-5 車両出入口にて第三者との衝突



対策として・・・




カーブミラーの設置

止まれの表示




2.熱中症対策への取り組み



2.熱中症対策への取り組み

2-1 ウォーターサーバーの設置

※イメージ図



2.熱中症対策への取り組み

2-2 製氷機の設置



2.熱中症対策への取り組み

2-3 自動販売機の設置



残金はメーカーから
会社に請求！！

2.熱中症対策への取り組み

2-4 その他



冷蔵庫の設置

塩飴の常備





3.衛生管理への取り組み

3-2 小休憩所（軒下部）の設置



4. その他の取り組み



4. その他の取り組み

4-1 仮囲いのコーナースケルトン化



4. その他の取り組み

4-2 スプリンクラーによる散水



安全への取り組み まとめ

1.安全作業への取り組み

- ・ 立ち馬の使用
- ・ バックホウへのガード
- ・ バックモニター
- ・ マグネット配置図
- ・ 車両出入口の工夫

2.熱中症対策への取り組み

- ・ ウォーターサーバーの設置
- ・ 製氷機の設置
- ・ 自動販売機の設置
- ・ 塩飴、タブレットの設置

3.衛生管理への取り組み

- ・ 休憩所の分煙化
- ・ 小休憩所の設置

4.その他の取り組み

- ・ 仮囲いの透明化
- ・ 散水スプリンクラーの設置

**以上となります。
ありがとうございました。**

株式会社 覚堂

