


# 6月11日現地視察状況報告

資料1

凡例


- 宿舎予定地
- ≡ 導水路トンネル
- ≡ 工用トンネル



資料1-1







① 林道東俣線の整備状況





② 林道東保線 災害復旧状況





③ 赤崩の状況





導水路トンネル計画地

④ 樫島ヤードの整備状況





工事現場事務所

JR東海の現場事務所

④ 樫島ヤードの整備状況

燕沢発生土置き場のイメージ



⑤ 燕沢発生土置き場の状況





千石宿舎の建設状況



工事用トンネル計画位置



非常口トンネル(斜坑)計画位置

⑥ 千石(宿舎建設、トンネル坑口)の状況





⑦ 西俣作業道の状況





ヤード入口 流出状況



ヤード中間部 流出状況



ヤード護岸 被災状況



ヤード全景 (最奥から)

⑧ 西俣ヤードの状況





非常口トネル計画位置



対岸崩壊地

⑧ 西俣ヤードの状況