



【牧之原市】細江小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、榛原中学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】細江小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、細江小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】細江小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、細江小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課


【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課




【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課


【牧之原市】川崎小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、川崎小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課




【牧之原市】勝間田小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、勝間田小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】坂部小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、坂部小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】榛原中学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、榛原中学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課


【牧之原市】片浜小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、片浜小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課




【牧之原市】相良小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、相良小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課




【牧之原市】菅山小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、菅山小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】萩間小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、萩間小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】地頭方小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】地頭方小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課


【牧之原市】地頭方学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課




【牧之原市】地頭方小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】地頭方小学校区（H27要対策箇所）




対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】地頭方小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、地頭方小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

【牧之原市】牧之原小学校区（H27要対策箇所）



対策検討メンバー：牧之原市教育委員会、牧之原小学校、牧之原警察署、牧之原市防災課、牧之原市建設管理課

## 【菊川市】小笠東小学校区(H27要対策箇所) 1/2

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠東小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



小笠東小学校

1



・道路に表示やミラーがなく、車がスピードを出したまま通行することもあるため危険。

＜対策内容＞

- ・まずは通学路を示すのぼりを増やす。
- ・カーブミラーの設置

菊川市役所  
小笠支所

2



・交通量が多い。  
・道がカーブしており、登校時に横断する際危険。

＜対策内容＞

- ・カラー舗装は通行時の音で苦情につながることもある。
- ・グリーンベルトは集合場所までの道へは対応できない。まずは、横断を示すのぼりを増やす。




## 【菊川市】小笠東小学校区(H27要対策箇所) 2/2

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠東小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



## 【菊川市】小笠南小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠南小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



・路側帯が狭い上に、雨天時は水たまりができるため、児童の登校時には道路側にはみ出して通行することがある。

＜対策内容＞

・朝の交通量が多い。東側に歩道を作る工事を予定している。

・水溜りは舗装をかぶせることもできるが、工事の進み具合で対応を考えていく。

・歩行者通行部分が非常に狭く、縁石や歩道がここだけ無い。交通量が非常に多くて危険である。


＜対策内容＞

・私有地。県道を広げられない所。他にバイパスを作って、交通量を減らす計画。

・お店の私有地を通らせてもらい、車道から少しでも離れて歩くようにする。


## 【菊川市】岳洋中学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】現場点検なし。(学校からの要望なしのため)



## 【菊川市】内田小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、内田小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



10

・ガードレールが短く工事用のうまをロープでつないでいるがゆるんでいる。  
<対策内容>  
平成27年度内の工事予定。



9



・狭く山なりになった橋のため、北側からの自動車が横断する児童を見つけにくい。  
<対策内容>  
・計画には入っている。一期工事を行っている。  
※危険は共通認識できている。



内田小学校

## 【菊川市】内田小学校区(H27要対策箇所)


【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、内田小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課





## 【菊川市】横地小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、横地小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



- ・交通量が多い。
  - ・横断歩道がない。
- ＜対策内容＞
- ・南北の至近に信号交差点があり、歩行者が見落とされる恐れがある上、交通量も多く、道路幅も広いことから横断自体が危険な場所であり、その様な場所に横断歩道を設置することはできない。
  - ・信号交差点が至近にあるので、そこを横断するのがもっとも安全である。



12

横地小学校


- ・多くの子が安全な歩道に渡るための横断歩道がない。
  - ・交通量も多い道路である。
- ＜対策内容＞
- ・近くに横断歩道があり、設置できない。(交差点の横断歩道は利用者が多く、はずせない。色が薄いので塗りなおす。)
  - ・通学路の別ルートも検討。

13




- ・停止線が無い
  - ・「止まれ」マークが薄い
- ＜対策内容＞
- ・通学路注意看板で車に停止を促す。
  - ・地区に協力を依頼して、旗や看板を設置する。
  - ・団地内に注意を呼びかける。
  - ・一部薄い線は引き直す。停止線跡は警察が確認したところ、停止線でないことがわかった。

14




## 【菊川市】加茂小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、加茂小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



## 【菊川市】堀之内小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、堀之内小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



堀之内小学校

19

- ・桜の木が階段にかかっている暗く、滑りやすい。
  - ・毛虫が落ちてくる。
- <対策内容>
- ・建設課が持ち主との連絡済で、実行待ち。




18

- ・歩道が狭い。
- <対策内容>
- ・交差点の渡り方を改善。
  - ・橋はかえって危険。
  - ・歩道拡張も不可能。




## 【菊川市】河城小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、河城小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課



- ・交通量が多く、スピードを出して車が通る。
- ・見通しが悪い。
- ＜対策内容＞
- ・通学路変更の見直し。(トンネルの階段を使用等)
- ・白線については、施工予定。



22

河城小学校

20

- ・歩道幅がとても狭く車もスピードを出して走行するため危険
- ＜対策内容＞
- ・ラインを引く予定。
- ・今後も学校から草刈を地域に依頼する。



21

- ・交通量が多く、子供たちだけで横断するのは危険である。
- ・昨年の新道路開通後交通量が増えていて危険。
- ＜対策内容＞
- ・警察としては、必要性妥当性を考慮し、設置について検討する。





## 【菊川市】岳洋中学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】現場点検未実施。(学校からの点検希望なしのため)




28

- ・交通量が多い。
  - ・橋が狭い。
- <対策内容>
- ・引き続き、生徒への一列通行の指導をお願いします。



27

- ・道路が狭い。
- <対策内容>
- ・段差は通る人に危険があるので設置は不可能。
  - ・すでに道路が30キロ規制がかかっているため、ゾーン30の指定はしない。



岳洋中学校

23

- ・道路に表示やミラーがなく、車がスピードを出したまま通行することもあるため危険。
- <対策内容>
- ・まずは通学路を示すのぼりを増やす。
  - ・カーブミラーの設置






## 【菊川市】小笠北小学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠北小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市農林課、菊川市建設課



## 【菊川市】菊川西中学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、菊川西中学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課




・本来は時間指定の一方通行(7:00~8:00)のため、菊西中の南側の県道を西進する車の左折は禁止されているのだが、左折車が後を絶たない。地権者との関係で目立つ交通標識も設置できないようである。地域の方が朝、交通指導をしてくれたり時々警察が検問を行っている。

＜対策内容＞

- ・車道上の『左折禁止』の表示は、混雑時には運転手に見えないため、効果が期待できない。
- ・信号機への標識の設置は妥当性に欠けることからできない。
- ・警察により重点的に取締りをしている場所であり、今後も取締りを継続していく。
- ・標識補助板の大型化を実施済み。
- ・教職員の立哨(のぼり旗)を継続。

## 【菊川市】菊川東中学校区(H27要対策箇所)

【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、菊川東中学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課




# 【湖西市】東小学校区(H27要対策箇所)

【別紙④】

【対策検討メンバー】湖西市教育委員会、東小学校、湖西市道路河川課、湖西市危機管理課、湖西警察署

学校区域図




# 【湖西市】知波田小学校区(H27要対策箇所)

【別紙④】

【対策検討メンバー】湖西市教育委員会、知波田小学校、湖西市土木管理課、湖西市危機管理課、湖西警察署

学校区域図







# 【湖西市】岡崎小学校区(H27要対策箇所)

【別紙④】

【対策検討メンバー】湖西市教育委員会、岡崎小学校、湖西市土木管理課、湖西市危機管理課、湖西警察署

学校区域図

— : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



<危険の状況>  
・歩行空間が確保されておらず、危険性が高い。

<対策(案)>  
・【市道路管理者】グリーンベルトを設置する。

