

＜点検実施状況（一覧表）＞

123 令和7年1月15日

緊急時対策所 漏えい検知器の設置

＜点検の記録＞

2025年1月15日

浜岡原子力発電所では、重大事故対応の拠点施設である「緊急時対策所」内の配管が破損し内部溢水が発生した場合に緊急時対策所に求められる機能を維持するため漏えい検知器を設置しています。

今回は、漏えい検知器の設置が完了したため、書類点検および据付状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



漏えい検知器の設置状況の点検の様子