

事故周知・再発防止〔令和5年度発生事例〕

災害の種類	人身事故	工事区分		出動要請
事故内容	工事事故	被 災 者	性別・年齢	●・●
被災状況	右手人差指骨折及び裂傷		職業	作業員

[災害の概要]

□現場の状況 :

台風2号により被災した護岸の応急仮工事として、大型土のう等を設置

□事故の概要 : 令和5年6月8日(木曜日)

重機(バックホウ)のオペレーターが大型土のうを被災した護岸部に1度仮置し、正規の据付位置に移動させるため再度、つり込み作業に着手しようとした所、補助作業員は、大型土のうの吊紐のねじれを修正しようと吊り金具に手をかけた。重機のオペレーターは、吊り金具が見えない位置で重機を操作しており、補助作業員が吊り金具に手をかけているとは思わず、そのまま大型土のうを吊り上げてしまった。このため、補助作業員は、右手人差指を吊り金具と吊紐に挟み、損傷した。

□安全対策の有無 有

- ・現場作業に着手する前に、玉掛け作業に係る作業前打合せを実施
- ただし、作業標準等(作業手順書)の紙面作成はしていなかった。

[再発防止策]

□問題点 : ①作業標準等(手順書)を作成せずに作業を開始したこと
 ・紙面による手順書を作成せず、作業前に口頭による手順説明を行っていた

②合図者が、つり荷から目を離していたこと

③運転者(オペ)が合図者からの合図がない状況で運転操作を行ったこと

□防 止 対 策 : ①手順書を紙面により作成し、作業前の打合による周知、安全訓練を徹底する

②合図者は、つり荷から目を離さない。仮に目を離す必要が生じた場合には、必ず、作業を中断する


③運転者(オペ)は、合図者の合図なしで、運転操作を行わない

事故周知・再発防止[令和5年度発生事例]


災害の種類	人身事故	工事区分	出動要請
事故内容	工事事故	被災者 性別・年齢	●・●
被災状況	右手人差指骨折及び裂傷	職業	作業員

[事故の状況が分かる写真または図面]


事故発生時の状況（拡大図）



横断面図（A — B断面）



事故詳細(吊り金具への接触)



書順手業作