

事事故例

発生日時	令和4年1月10日（水） 午後3時35分頃		
災害の種類	労働災害	工事区分	根固製作工
事故内容	鋼製型枠転倒による負傷	被災者	性別・年齢 男性・55歳
被災状況	骨盤骨折、入院2か月	職業	作業員

[災害の概要]

鋼製型枠の脱型作業中に型枠が倒れ、作業員が下敷きとなり負傷した。



作業員被災状況（推定）

[事故原因]




安全対策前の現場状況

[再発防止策]



①作業手順書の作成

- ・単独作業禁止
- ・クレーン使用による支保作業徹底



②工事事務ハザードマップの見直し

- ・他の工種も併せて見直し
- ・大きく見やすい内容に修正



安全対策後の現場状況（イメージ）



③作業員の安全意識向上

- ・KY活動での意見交換
- ・緊急安全会議の開催