

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成25年1月21日		
2 監視員			
3 業者氏名	(伊豆山がれき置場土地管理者)		
4 所在地	(熱海市伊豆山)		
5 立会者			
6 現地の状況	<p>伊豆山がれき置場の撤去計画を確認するため、土地管理者(██████████)である██████████と面会して、話を伺った。</p> <p>まず、██████████から、██████████による事業計画(案)が提示された。 がれきの撤去内容の概要は、以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①産廃(建設系廃棄物)を岩石とその他廃棄物を分別する。 ②コンクリートがらは、40-0mmに破碎し、敷地内処分を行う。 ③岩石等は、土留め等再利用する。 ④その他、投棄物は、現時点では不明のため、工事状況に応じて適正処理する。 <p>今後、██████████の了解を得た上で、代表者印を押印後に提出すること。</p> <p>なお、既に廃棄物の仕分け作業、コンクリートがらの破碎作業は行われているとのことであったので、一同にて現地調査を行うとした。</p> <p>また、██████████から最近、不審者の出入りがあったとの情報があった。内容は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3ヶ月前に、██████████と名乗る者が、██████████のTV局の者を連れて来所し、「御宅██████████の敷地内から、有害な廃液が流れている。長靴が溶ける。」と言ってきた。その後、「敷地内を調べたい。」と言ってきたので、了解したが、30分くらい見て、その場は帰った。 ・しばらく音沙汰がなかったが、つい2~3日前に、今度は一人でやって来て、「██████████から土地を買ってくれてありがとう。」と言って去っていった。 <p>意味不明であり、薄気味悪いとのことであったが、当課にも、2年前くらいに、「伊豆山置場付近から、廃液が流れ、長靴が溶けた。」との同様の苦情を受けており、通報者は同一の者を思われる。</p> <p>通報の件は、事実が確認できないため、しばらく様子を見ることとする。</p>		

◎区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
	その他				
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
	その他			ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			ごみ処理施設	埋立
	下水処理施設			その他	
産廃処理業者	埋立地を有する事業所			その他処理施設	
	その他		○		
	收集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
	特管物			許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
	特管物			管理型	
最終処分	特管物以外			遮断型	
	特管物			許可対象外 中間処理施設	