

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年10月13日 11:00~12:00
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山 赤井谷残土処分地
5 立会者	重機オペレーター [REDACTED] 氏

6 現地の状況

\*先週の状況から、その後の不適正搬入の懸念が生じたので、再度の現地調査を行った。

<現場の状況>

- ・重機オペレーターの [REDACTED] がおり、重機で土段部の残土をならすような作業をしていた。
- ・先週と比べると、奥に置かれている残土の量が増えている印象で、以前は進入路は奥まで人が歩いて通れたが、残土が道をふさいで奥までいけなくなっていた。残土処分場自体は変化なし。

< [REDACTED] の話 >

- ・休みの間に残土が運び込まれた。(日付を聞いてもはっきりしないが、土曜日らしい)
- ・進入路に敷いた土砂は、最初に入れていたがれきと同じものだ。トラックのタイヤに土がつかないように入れたもの。これ以上は入らないと思う。
- ・今日はこれまでに(我々の立入前に)一台トラックが来た。これから4~5台来ると思う。
- ・この間持っていたがれきの結果はどうだったか? その日にあったことは上に ([REDACTED] のことらしい) 報告していて、持っていったことも伝えてある。

\*話の最中に、一台トラックが入ってきて、ダンプ搬入路の鉄板のところ、トラックから残土を空けて出て行った。トラックから残土を降ろす直前に、運転手が [REDACTED] に黄緑色のチケットらしきものを1枚渡していた。残土の中には、黒っぽい粘土様のものあり。自然物なのかどうか性質不明。少量持ち帰る。運転手に搬入元を聞くとこうづ(国府津のこと?) と言った。それ以上は答えてもらえず。

<トラック情報>

- ・社名 → [REDACTED]
- ・ナンバープレート → [REDACTED]
- ・残土出入証のステッカー → 22 11月 [REDACTED]
- ・産業廃棄物収集運搬車の表示あり 産業廃棄物収集運搬車 [REDACTED]

<チケット情報>

[REDACTED] より撮影は断られたが見せてくれたので書き写した。割り印が打たれていたのも、おそらく半券があると思われる。大きさは長さ10センチ四方程度

平成22年10月13日	
残土・ガラ整理券	
[REDACTED] (○は読解不能) [REDACTED]	
車番 [REDACTED]	運転手 [REDACTED]
品名 10t車	残土 ガラ
	砂 赤土
現場名 小田原	
数量 一枚につき一台	
[REDACTED]	
TEL [REDACTED]	
FAX [REDACTED]	

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立	
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
その他					
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	

残土を運んできたトラック



運転席からチケットを渡していた。




後ろ向きに穴に落とす。




トラックから搬出された土



赤い線のあたりは道があったが残土で埋まった。



丸のあたりは残土の山だったが平らになった。  
このあたりの下に木くずがあるらしい



7 今後の対応

- ・廃棄物リサイクル課、熱海市に情報提供する。
- ・現地調査を継続実施する。