


# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年11月1日
2 監視員	■■■■、■■■■、■■■■
3 業者氏名	■■■■
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	なし
6 現地の状況	<p>赤井谷残土処分場の現地確認を行った。</p> <p>一部残土の崩落がある以外、大きな変化はなし。</p>



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他
		その他		
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設
		その他		ごみ処理施設
	特別管理産業廃棄物排出事業所		焼却	
	下水処理施設		埋立	
埋立地を有する事業所		その他		
	その他		○	その他処理施設
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設
		特管物		許可対象 中間処理施設
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型
		特管物		管理型
	最終処分	特管物以外		遮断型
		特管物		許可対象外 中間処理施設