

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	令和元年6月13日(木)
2 監視員	██████████
3 業者氏名	██████████
4 業者住所	①熱海市日金町 ████████ 他 ②熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし

<概要>

現場(日金町・伊豆山)の状況を確認するため、定期的な立入検査を行った。

<現場の状況等>

①日金町(廃棄物は撤去済みの現場)

- ・前回立入時(平成31年1月28日)の状況から変化がなかった。
- ・斜面の崩落も確認できなかった。
- ・当課が現場確認していると、██████████ が話しかけてきた。

女性)

最近、この現場はどうなっているのか?このままになってしまうのか?今はイノシシが走り回っている。イノシシに住み着かれるのは困るが、██████████

当課)

この現場の廃棄物は別のところに移動されたので、そちらの撤去を指導している。

ここの現場の今後については、特に承知していない。

██████████

また定期的にパトロールしてください。

当課)

承知した。

②伊豆山(廃棄物が未撤去の現場)

- ・前回立入時(平成31年3月8日)の状況から変化がなかった。
- ・斜面の崩落も確認できなかった。
- ・場内奥の造成等の作業は実施されておらず、しばらく動きがない様子が窺えた。

<今後の対応>

- ・定期的に現場を確認する。
- ・伊豆山の ██████████ に撤去指導を行う。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---

日金町



伊豆山（上段部・赤井谷現場）



