


# 監視指導状況報告書

|           |             |
|-----------|-------------|
| 1 監視指導年月日 | 平成23年2月21日  |
| 2 監視員     | [REDACTED]  |
| 3 業者氏名    | [REDACTED]  |
| 4 所在地     | 熱海市伊豆山がれき置場 |
| 5 立会者     | なし          |

6 現地の状況  
 [REDACTED] (伊豆山がれき置場)に立入調査を行った。  
 伐採竹他の搬入を確認



ダンボール箱に貼付されている送り状([REDACTED]の表示)

◎ 区分

|        |                |         |              |             |     |
|--------|----------------|---------|--------------|-------------|-----|
| 排出事業所  | 製造業            | 多量排出事業所 |              | その他         |     |
|        |                | その他     |              |             |     |
|        | 建設業            | 多量排出事業所 |              | し尿処理施設      |     |
|        |                | その他     |              |             |     |
|        | 特別管理産業廃棄物排出事業所 |         |              | ごみ処理施設      | 焼却  |
|        | 下水処理施設         |         |              |             | 埋立  |
|        | 埋立地を有する事業所     |         |              | その他処理施設     | その他 |
| その他    |                |         | ○            |             |     |
| 産廃処理業者 | 収集運搬           | 特管物以外   |              | ◎ 産業廃棄物処理施設 |     |
|        |                | 特管物     |              | 許可対象 中間処理施設 |     |
|        | 中間処分           | 特管物以外   |              | 最終処分 安定型    |     |
|        |                | 特管物     |              | 管理型         |     |
|        | 最終処分           | 特管物以外   |              | 遮断型         |     |
| 特管物    |                |         | 許可対象外 中間処理施設 |             |     |