

【施設効果事例】福田ヶ谷本田奥地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市葵区福田ヶ谷）

位置図



○令和4年7月26日の大雨によりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を補足し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日：令和4年7月26日

降雨状況：連続雨量 109mm（7月26日5時～26日15時）

時間最大雨量 41mm（7月26日6時～7時）

しずおかしあおいく

ふくだがや

発生箇所：静岡県静岡市葵区 福田ヶ谷

捕捉量：50m³

全景

がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

全景

土砂補足状況



崩壊土砂を
捕捉！！

※人家に被害無し