

【施設効果事例】足久保口組一免原地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市葵区足久保口組）

位置図



○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日：令和4年9月23日

降雨状況：連続雨量 342mm（9月23日15時～24日8時）

時間最大雨量 75mm（9月23日23時～24日0時）

しずおかし あおいく

あしくぼくちくみ

発生箇所：静岡県静岡市葵区 足久保口組

捕捉量：約100m³

全景

がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

全景

土砂捕捉状況

崩壊土砂を
捕捉！！



※家屋に被害無