

事故状況報告書(例)

事故発生場所 □□市▲▲1-1
○○○株式会社分析センター
機械棟△△△冷凍設備
製造届 平成 22 年 12 月 28 日 番号 危消防第 57 号の 124
発生日時 令和 年 月 日 覚知

機器 (メーカー、型式)(冷凍能力)

漏えいガス

漏えい量 推定 50kg(規定充填量○○kg)
(推定根拠)

作業開始後経過年数 ()

漏えい時の状況 ()

漏えい部 (機器本体、配管部、溶接部、締結部等)

漏えい確認時の対応 (機器停止、漏えい部の確認、当該部前後弁閉止等)

推定原因 ()

対策 ガス溶接による肉盛り
(気密確認を行い、○月○日修理完了)

当該冷凍施設の直近点検日と点検者 ()

- ① 最近のシャットダウン検査
- ② 運転中検査

※ 添付図面等

漏えい部と漏えい部修理の状況写真
当該事業所構内図と漏えい施設の位置図
施設図面(漏えい部を赤表示)
施設フロー図(")