

【施設効果事例】 會毛沢砂防堰堤 (静岡県静岡市清水区小島町)

位置図



○令和7年6月14日から15日の大雨により15日に土石流が発生したが、県が整備した砂防堰堤により土砂や流木をくい止め、人家121戸と国道52号への被害を軽減した。

発 生 日：令和7年6月15日 (7時30分)

降雨状況：連続雨量 104mm (6月14日15時 ~ 15日9時)

時間最大雨量 38mm (6月15日7時 ~ 8時)

えげさわ

しずおかし

しみずく

おじまちょう

発生箇所：「會毛沢砂防堰堤」静岡県静岡市 清水区 小島町

捕 捉 量：約1,000m³

効 果：人家121戸と国道52号の被害を軽減

えげさわ

會毛沢砂防堰堤

平成28年12月砂防設備パトロール実施時



捕捉状況

全景



警戒区域図

